1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Indicateur des phases

8031F



Indicateur de phases proteges par fusibles

Caractéristiques générales

- Le 8031F est utilisé pour vérifier la séquence des phases
- Les témoins sur l’appareil avertissent en cas de phase ouverte
- Offre une vaste gamme d’alimentations triphasées de 110V à 600V. Scellé contre la poussière
- Compact, léger et portable. Conçu pour un maximum de confort d’utilisation et de solidité
- Pas de composants métalliques exposés, dispositifs de sécurité incorporés

Accessoires

- 9094 (sacoche)
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique A11004381_2158.pdf

Manuels

Notice d'utilisation Notice

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24