1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Fase indicator

8031



Draaiveldmeter met roterende schijf

Algemene kenmerken

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via draaischijven en lampjes
- Controle van een groot gamma driefasige voedingen van 110V tot 600V

Toebehoren

- 9029 (draagtas)
- Handleiding

Documentatie

Technische fiche

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24