1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Fase indicator

8031F



Faserotatiemeter beschermd met zekeringen

- De 8031F werd ontworpen voor het controleren van de fasevolgorde. De lampjes op het instrument duiden eveneens een onderbroken fase aan
- Controle van een groot gamma driefasige voedingen van 110V tot 600V. Zijn stofdichte contructie garandeert probleemloze prestaties
- Compact, licht en draagbaar. Ontworpen voor maxiaal gebruikscomfort en robuustheid
- Veiligheidseigenschappen ingebouwd zoals drukknop voor direct testen. Geen onbeschermde metalen delen

Toebehoren

- 9094 (draagtas), handleiding

Documentatie

Technische fiche A11004381_2159.pdf

Handleidingen

Gebruikershandleiding Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24