

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Finest](#)
3. [Multimètre](#)

## 25



### MULTIMETRE TECHNIQUE AIRCO+CHAUFF.

#### Caractéristiques générales

- Tension CC: 1mV à 600V
- Tension CA: 1mV à 600 V
- Courant CC: 0.05 $\mu$ A à 400 $\mu$ A
- Courant CA: 0.05 $\mu$ A à 400 $\mu$ A
- Résistance: 0.1W à 40MW
- Capacité: 0.001 $\mu$ F à 10000 $\mu$ F
- Température: -40°F à 750°F (-40°C à 400°C)
- Test de continuité: bip sonore à environ < 50W dans la gamme 400W
- Afficheur 3  $\frac{3}{4}$  digits, 4000 points de mesure
- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Mesure de tension CA ou CC jusqu'à 600V
- Gammes de résistance élevées jusqu'à 40 MW
- Testeur de circuits à veilleuse (mesure jusqu'à 0.01 $\mu$ A)
- Mesure de capacité jusqu'à 10.000 $\mu$ F
- Mesure de température très précise de -40°F à 750°F
- Enregistrement max/min avec indication de l'heure pour l'enregistrement de la valeur de courant ou de tension maximale ou minimale pendant une période de 24 heures
- Test de continuité audible et test de diode

- Maintien des données (data hold)
- Mise hors circuit automatique après 30 minutes d'inactivité
- Double signal d'alarme en cas de dépassement de la gamme
- Sélecteur volts AC/DC, microampères, W/°F/°C
- Protection d'entrée 600V dans la gamme Ohm
- Protection de surtension CA 750V et CC 1000V

## Accessoires

- Cordons de mesure avec pinces crocodile, gaine de protection et notice d'utilisation

### Documentation

 [Catalogue](#)

### Manuels

 [Manuel](#)