


1. [Meettoestellen](#)
2. [Turbotech](#)
3. [Stroomtang](#)

## A7D



### Digitale clampmeter met open klauw

#### Algemene kenmerken

- Groot LCD scherm, 3 ½ digits
- Meetpunten: 2000
- Meetsnelheid: 2,5 x per seconde
- Symbool voor overschrijding van bereik: OL
- Indicatie zwakke batterijspanning: een batterijpictogram wordt weergegeven. Op dat ogenblik kunnen de specificaties en de werking niet meer gewaarborgd worden. De batterij moet vervangen worden.
- Automatische uitschakeling: ongeveer 13 minuten na het aanschakelen, schakelt het toestel automatisch weer uit. Schakel indien nodig weer aan.
- Voeding: een droge batterij van 9V

#### Documentatie

 [Technische fiche](#)

#### Handleidingen

 [Gebruikershandleiding](#)

